

3. Перед пайкой на платы А3,А4,А6,А7 и А9 провода пропустить через монтажные отверстия.
4. Провод RX/TX (плата А4, вывод9), после программирования коэффициентов удалить.

1. Технические требования к электромонтажу по ГОСТ23584-79 и ГОСТ23586-79.
2. Монтаж вести согласно таблице соединений КСАТ-РК7К.43-01.00.00034.

Условные обозначения цветов проводов:
К - КРАСНЫЙ;
Ж - ЖЕЛТЫЙ;
Ч - ЧЕРНЫЙ;
С - СИНИЙ;
Б - БЕЛЫЙ .

					КСАТ-РК7К.43М-01.00.00034		
Изм.	Лист	N Докум.	Подпись	Дата	Блок шасси электронный	Лит.	Масса / Масштаб
Разраб.		Иванов					1:1
Пров.		Писарев			Схема электрическая соединений	Лист	Листов 1
Т. контр.							
Н. контр.						НТЦ "ГеоСКАТ"	
Утв.		Лауфер					

Перв. примен.
Справ. N
Подп. и дата
Инв. N дубл.
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.